

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Regneri/marie.regneri@osu.cz

Všem dodavatelům

OPRAVNÉ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XI.

- 1.1. Název veřejné zakázky: **„Stavební úpravy přízemí budovy „G“ Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava“**
- 1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název: Ostravská univerzita
Sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČ: 61988987
- 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
1.4. Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Toto opravné vysvětlení zadávací dokumentace XI. upravuje vysvětlení zadávací dokumentace X., kterým na základě žádostí účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytl zadavatel vysvětlení.

Z důvodu zjištěných chyb při zpracování dotazů zadavatel tímto ruší znění dotazů č. 1 – 4 ve vysvětlení zadávací dokumentace X. a nahrazuje novým zněním dotazů č. 1 – 4 následovně. Odpovědi č. 1 – 4 se tímto vysvětlením nemění.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace XI. zadavatel rovněž upravuje a doplňuje odpověď č. 5.

Dotaz č. 1:

Jakou cenu a čeho konkrétně máme uvést v položkách slepého výkazu výměr.
Výkaz je zamčený, takže opravovat jej nelze.

položka 98

Je tam pouze montáž čistících zón bez dodávky a v jiném množství než na výkresech.
(výměra neodpovídá výměrám Pn04 na výkresech ani při případném odečtení 3,0 m² za Pn04a)

98	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	15,500
	PP		Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón		
	VV		1.NP - 1.3		
	VV		5,7+9,8		15,500
	VV		Součet		15,500

Odpověď č. 1:

Zadavatel uvádí, že účastník uvede cenu montáže podlah Pn04 a Pn04a. Ve výkazu výměr byla opravena výměra na 16,5 m².

Dotaz č. 2:

položka 99

Je tam pouze osazení náběhového rámu k čistícím rohožím bez dodávky
(výměra odpovídá ráům pro rohože Pn04a)

99	K	767531125	Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím	m	10,000
	PP		Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím		

Odpověď č. 2:

Zadavatel uvádí, že se jedná o pokládku rámu k PN04a, jehož metrová délka je v součtu 10 m (1,5+1,5+1+1)*2.

Dotaz č. 3:

položka 100

Jedná se o zmatený popis specifikace rohoží, je popsáno několik typů najednou
(výměra odpovídá rohožím Pn04a)

100	M	69752121	koberec čistící vstupní - Al profily, pryžové, nebo textilní pásky tl.22mm gumová rohož RINGO s rizikem námrazy i s lemováním	m2	3,000
	PP		koberec čistící vstupní - Al profily, pryžové, nebo textilní pásky tl.22mm gumová rohož RINGO s rizikem námrazy		
	VV		1.NP - 1.3		
	VV		2*1,5*1		3,000
	VV		Součet		3,000

Odpověď č. 3:

Zadavatel uvádí, že se jedná o dodávku rohože Pn04a i s rámy. Výměra upravena o ztratné.

Dotaz č. 4:

položka 101

Popis by se mohl vztahovat ke skladbě Pn04 čistící koberec)

Avšak k čemu patří výměra 14,05 m jsem nezjistil.

101	M	69752150	koberec dočišťovací zóna s progumovaným rubem	m	14,050
	PP		rámý náběhové-náběh široký-65mm-Al		


ČISTÍCÍ ROHOŽE = ÚDAJE NA VÝKRESE

n 1.07 = Pn04 = 10,2 m2
n 1.09 = Pn04 = 6,3 m2
celkem = Pn 04 = 16,50 m2

n 1.07 = Pn04a = 1,50x1,0 = 1,50 m2

n 1.09 = Pn04a = 1,50x1,0 = 1,50 m²
celkem = Pn 04a = 3,00 m²

ČISTÍCÍ ROHOŽE = SKLADBY NA VÝKRESE



nová kca. ↑
Pn04
čistící rohož – vlákno PP s progumovaným rubem dle obr. 4,2 mm
Litý cementový potěr ZFE225 50 mm
podkladová PE fólie tl. 0,2 mm
stávající předpoklad ↓
pěnový polystyren tl. 100(50) EPS 100Z 50–100 mm
kročejeový polystyren EPS3500 20 mm
stávající ŽB deska stropu



nová kca. ↑
Pn04a
čistící rohož pryžová černá s kulatým vzorem 23 mm
hydroizolační nátěr
zapuštěné ve stávající prohlubni pro pryž
Litý cementový potěr ZFE225 30 mm
podkladová PE fólie tl. 0,2 mm
stávající předpoklad ↓
pěnový polystyren tl. 100(50) EPS 100Z 50–100 mm
kročejeový polystyren EPS3500 20 mm
stávající ŽB deska stropu

Odpověď č. 4:

Zadavatel uvádí, že výměra byla zaktualizována. Jedná se o komplet dodávku koberce Pn04.

Dotaz č. 5:

-u rozpočtů pro slaboproudy (SLP i EZS) je chybně označen sloupec pro celkovou cenu (cena s DPH) a sloupec cena bez DPH obsahuje špatný vzorec, resp. provázání vzorců je matoucí. Bude toto opraveno nebo chybu máme zanedbat?

Odpověď č. 5:

Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace X. uvedl, že chybu lze zanedbat. Zadavatel však vzorec v rozpočtu opravil a přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace XI. je nový výkaz výměr s opraveným vzorcem.

Provázání vzorců nebylo standardní – bylo v opačném pořadí, nicméně na funkčnost a výpočet toto pořadí nemělo vliv. Špatný vzorec pro přepočet byl uveden v EZS. Byl kontrolován také výkaz SLP, kde nebyl shledán chybný vzorec pro výpočet ceny bez DPH.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

Lhůta pro podání nabídek se tímto opravným vysvětlením zadávací dokumentace XI. nemění.

.....
Marie Regneri
referent oddělení veřejných zakázek