

ZÁPADNÍ POHLED - BOURANÉ KONSTRUKCE



LEGENDA

OZNAČENÍ PRVKŮ

- ZNAČENÍ BOURANÝCH KONSTRUKCÍ (BEZ ROZLIŠENÍ)
- ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ (BEZ ROZLIŠENÍ)
- ZNAČENÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ (BEZ ROZLIŠENÍ)
- ZNAČENÍ REPASOVANÝCH KONSTRUKCÍ (BEZ ROZLIŠENÍ)

OSTATNÍ ZNAČENÍ

- OZNAČENÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ
- SKLADBY KONSTRUKCÍ
- ZNAČENÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV

ZÁPADNÍ POHLED - NOVÉ KONSTRUKCE




TABULKA BOURACÍCH PRACÍ

OZN.	POPIS BOURACÍCH PRACÍ
B1	ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHOVÉ KONSTRUKCE RAMPY, VČETNĚ LEPIDLA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY, PŘÍPRAVA PODKLADU NA POKLÁDKU NOVE DLAŽBY
B2	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ČISTIZÍ ZÓNY NA HLAVNÍ PODESTĚ VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ
B3	ODSTRANĚNÍ KRAMICKÉ DLAŽBY, VČETNĚ LEPIDLA HI STĚRKY A TEPELNÉ IZOLACE XPS VČETNĚ LEPIDLA NA HLAVNÍ PODESTĚ
B4	ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU/DLAŽBY ATIKY VČETNĚ ROHOVÉ UKONČOVACÍ LIŠTY A ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ APOD. (ZE VŠECH STRAN)
B5	ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ NA PODSTUPNÍCH SCHODIŠŤOVÝCHN STUPŇŮ VČETNĚ OČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVY PODKLADU NA POKLÁDKU NOVÉHO OBKLADU
B6	ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍCH OMÍTEK VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE A PŘÍPRAVA NA PROVEDENÍ NOVE VRSTVY (OČIŠTĚNÍ, BROUŠENÍ A ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ APOD.
B7	ODSTRANĚNÍ SOKLU Z KERAMICKÉ DLAŽBY
B8	ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY POSLEDNÍHO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ (tl.: 25 mm)
B9	ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍ LIŠTY




TABULKA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

OZN.	POPIS NOVÝCH KONSTRUKCÍ
N1	POKLÁDKA PROTISKLUZOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY RAMPY VČETNĚ VYTAŽENÍ SOKLU NA STĚNU; KERAMICKÁ DLAŽBA NAPŘ.: RAKO Taurus Granit TRM25076 dlaždice slinutá 30x30mm, neglazovaná, odstín antracitová šedá
N2	MONTÁŽ ČISTÍCI ROHOŽ NAPŘ. TOPWELL 27 SUPER
N3	NOVÁ SKLADBA PODLAHY NA PODESTĚ VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ + SOKL Z KERAMICKÉ DLAŽBY NAPŘ. RAKO TAURUS GRANIT dlaždice 30x30mm slinutá, neglazovaná TRM34076 , antracitové šedá
N4	BETONOVÁ DESKA S OKAPNÍČKOU S PŘESAHEM VE SMĚRU VEN OD RAMPY; tl.:5cm
N5	NOVÝ OBKLAD PODSTUPNIC NA HLAVNÍM SCHODIŠTI NAPŘ.:KERAMICKÁ DLAŽBA NAPŘ.: RAKO TAURUS GRANIT dlaždice 30x30mm slinutá, neglazovaná TRM34076, odstín: antracitové šedá
N6	ZATEPLENÍ POLYSTYREMEM XPS A OMÍTNUTÍ MOZAIKOVOU OMÍTKOU NAPŘ.:Baumit Mosaik TOP M325

PŮDORYSNÉ SCHÉMA  
1.NP



±0,000= 284,8 m.n.m

<div></div> <div>ATELIER SIMONA GROUP</div> <div>ATELIER SIMONA - architektonické a designové studio ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. ATELIER SIMONA - BOHEMIA, s.r.o.</div> <div>www.atelier-simona.cz</div>	projekt:	Oprava vstupního prostoru Chittussiho 10		objednatel:	
	místo akce:	Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava			<div>OSTRAVSKÁ UNIVERZITA</div> <div>Ostravská univerzita Dvořákova 7 701 03 Ostrava 1</div>
	autor projektu	ATELIER SIMONA GROUP	podpis:	datum:  květen 2024	
	hlavní inženýr projektu:	Ing. Pavel Hynčica		číslo zakázky:  1.24.107	
	vypracoval:	Ing.Terezie Šénová	podpis:	formát:  4xA4	
projektant profese:	část:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			měřítko:
<div>Atelier Simona - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.</div> <div>Výstavní 8 709 00 Ostrava - Mor. Hory tel.: 597 479 488, fax: 597 479 499 e-mail: info@atelier-simona.cz www.atelier-simona.cz</div>	stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění staveb			1:100
	výkres	POHLEDY - NOVÉ KONSTRUKCE / BOURANÉ KONSTRUKCE			číslo výkresu:  D.1.1.6